


# Folii permeabile la vapori si membrane STROTEX\*

RO

## FUNCTII SI UTILIZAREA FOLIEI PERMEABILE LA VAPORI SI A MEMBRANELOR STROTEX

- produsele marca STROTEX au fost proiectate pentru executarea straturilor de izolatie ale acoperisurilor.
- Produsele marca STROTEX sunt utilizate ca si suprafete stratificate, hidroizolante care protejeaza constructia acoperisului formand si o izolare termica impotriva impuritatilor, a zapezii, a ploilor si a umiditatii care se scurge sub velinoare.
- Folile si membranele STROTEX permit concomitent si mentinerea vaporilor de apa in exterior, iar datorita acestui fapt nu apare riscul aparitiei condensului in termoizolare sau in elementele constructiei acoperisului. Concomitent etansezitatea la vant minimalizeaza coeficientul de pierdere termica.
- Folile si membranele STROTEX sunt recomandate pentru executarea stratului suplimentar de protectie a acoperisurilor ventilate sau neventilate, acestea fiind intinse sub tigla metalica, sub panouri sau sub tigla ceramica.
- produsele marca STROTEX se recomanda a fi utilizate in sistemele de termoizolare. In vederea asigurarii functionarii corecte a sistemului de termoizolare se recomanda montarea anteroiora a foliei de izolare impotriva umiditatii. Acest sistem impiedica acumularea de umiditate in termoizolare si in constructia acoperisului.



**Des.1. Sistemul de straturi in cazul sarpantelor de acoperis oblice izolate standard cu mansarda utilizabila:**

1. invelitoare de acoperis;
2. strat de folie anticondens STROTEX;
3. strat de izolare termica;
4. izolare impotriva aburilor – folie permeabila la vapori STROTEX, BUDFOL sau EKOFOL,
5. placi de ghips-carton.

## INSTRUCTIUNI DE MONTAJ A FOLIEI PERMEABILE LA VAPORI SI A MEMBRANELOR STROTEX

1. Montarea foliei sau a membranelor se face de la streasina catre coama, paralel cu streasina, cu scrisul in sus. Marginea de jos a foliei trebuie sa acopere sortul de streasina.
- Folile permeabile la vapori cu coeficient de permeabilitate redus (1) trebuie montate fara tensionare, in schimb folile permeabile la vapori cu coeficient de permeabilitate ridicat (2) trebuie montate printr-o usoara tensionare.
2. Folile se suprapun pe orizontala, una peste cealalta, iar suprapunerea trebuie sa fie de 10-15 cm (de obicei inaltimea suprapunerii este marcată de niste dungi sau de scrisul pe orizontala de pe folie). In cazul unei inclinatii a acoperisului sub 22° suprapunerea trebuie sa fie de cel putin 20 cm. Se recomanda lipirea fasilor suprapuse precum si utilizarea unor garnituri pe locul de montare a contrasipilor.
3. In cazul necesitatii montarii foliei perpendicular pe streasina, suprapunerea si imbinarea se realizeaza in dreptul unui capiror si se etanseaza cu ajutorul benzilor de montaj.
4. In cazul placarii complete cu sifca fasia superioara a foliei trebuie sa acopere cuiele batute in fasia inferioara. In vederea deplasarii pe acoperis trebuie sa utilizati constructia de sifci.
5. Folie trebuie fixata cu ajutorul capselor de montaj sau cu ajutorul cuelor cu cap mare pe partea exteriora a capirorului si trebuie imediat fixata de sus cu contrasipci.
6. Contrasipile trebuie astfel batute incat sa eliminati migrarea umiditatii in zona in care au fost batute cuiele. In locurile in care se fixeaza se recomanda utilizarea unor benzi speciale de spuma. Montajul fara contrasipci se realizeaza in mod exclusiv pe propria raspundere.
7. In locul in care vor fi montate elementele in relief (ventilatoare, cosuri de fum, ferestre, etc.) trebuie executate orificii corespunzatoare, posibil cat mai mici. Folia trebuie montata in asa fel incat sa nu permita patrunderea picurilor de ploaie sau a zapezii in straturile de izolare. Deasupra unui astfel de element se recomanda executarea unui jgheab de scurgere.
8. In cazul coamei inchise membrana (2) trebuie montata prin suprapunere min. 15 cm si trebuie etansata, in schimb in cazul coamei deschise folia (1) trebuie montata in asa fel incat distanta dintre marginea acesteia si coama sa fie de cel putin 5 cm, pentru a asigura o ventilatie corespunzatoare.
9. In cazul unor muchii atipice trebuie utilizate etansari rezistente. In colturi sau in dreptul cosurilor trebuie utilizata o banda suplimentara de-a lungul precum si trebuie realizata o suprapunere lata laterală, iar urmatoarele straturi trebuie montate alternativ din ambele parti.
10. In cazul acoperisurilor ventilate trebuie:
  - sa pastrati un rost corespunzator de ventilare sub folie (1) (de ex. printrulizare unor elemente de distanțare)
  - sa executati niste orificii de ventilatie corespunzatoare in streasina
  - sa lasati coama deschisa.

## PARAMETRI TEHNICI SI DE UTILIZARE


FOLIE / MEMBRANA	MEMBRANE CU COEFICIENT RIDICAT DE PERMEABILITATE LA VAPORI							
	STROTEX Topless	STROTEX Basic	STROTEX Basic	STROTEX V	STROTEX V	STROTEX Medium	STROTEX Supreme	STROTEX Performance
Denumirea comerciala								
Greutate suprafata [g/m <sup>2</sup> ]	90	115	120	135	140	150	170	220
Permeabilitatea vaporilor de apa	> 1700 g/m <sup>2</sup> /24h							
Rezistenta la patrunderea apei	Clasa W1							
Rezistenta la patrunderea apei dupa imbatranirea artificiala	Clasa W1							
Rezistenta la razele UV	pana la 1 luna							
Clasificarea la foc	nu permite raspandirea focului							
Latime rolă	150 cm							
Lungime rolă	50 m							
Posibilitatea de montare direct pe stratul de termoizolatie	x	x	x	x	x	x	x	x
Posibilitatea de montare pe placaj de lemn	x	x	x	x	x	x	x	x

\* mai multe informatii privind functiile, utilizarea sau montajul le gasiti in Ghidul de utilizare.


## UWAGI PRODUCENTA

1. In timpul montajului trebuie sa evitati deteriorarile mecanice ale foliei sau membranei, sa evitati intinderea fasilor de folie sau membrana pe elementele de constructie. Protejati impotriva contactului cu particulele de pilitura care se formeaza in timpul taierii elementelor de dulgherie sau impotriva scrumului de la tigara. Astfel de deteriorari - invizibile in timpul montajului - pot avea o influenta mare asupra pierderii proprietatilor produsului.
2. Nu utilizati folia pe elementele proaspate impregnate sau umede ale acoperisului.
3. Folia si membranele nu indeplinesc functia unei invelitorii adevarate. De aceea in termen de 1 luna de la montarea foliei trebuie sa realizati montajul invelitorii, pentru a nu aparea defectiuni provocate de actiunea razelor ultraviolete.
4. Folia si membrana trebuie protejata impotriva actiunii lumini difuze. De aceea se recomanda montarea cat mai rapida a termoizolatiei si a vaporo - izolatiei din interior (maxim in decurs de 3 luni).
5. In timpul unor conditii atmosferice neprielnice (ploi indelungate, rafale de ploaie cu fenomene atmosferice) poate aparea pericolul de patrundere a apei pe suprafata pe care a fost intinsa folia, iar in cazul contrasipilor fenomenul fizic de patrundere capilara a umezelii.
6. In vederea remedierii unor defectiuni trebuie sa utilizati fragmente originale de membrana sau folie.
7. Eventualele deteriorari de acoperire trebuie imediat remediate.


## UTILIZAREA FOLIEI SI A MEMBRANELOR STROTEX TREBUIE SA CORESPUNDA DOCUMENTATIEI TEHNICE A CONSTRUCTIEI, PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE PRECUM SI REGULILOR DE EXECUTARE A DULGHERIEI.



**Des. 2. Secțiune transversală straturi și modul de ventilație în acoperisurile oblice cu mansarda utilizabilă cu sistem de termoizolație standard:** 1. invelitoare de acoperis, 2. strat de folie anticondens STROTEX, 3. strat de izolare termica, 4. izolare impotriva aburilor – folie permeabila la vapori STROTEX, BUDFOL sau EKOFOL, 5. placi de ghips-carton.



**Des. 3. Ventilație cu ajutorul a două rosturi de ventilație – în cazul utilizării foliei cu coeficient scăzut de permeabilitate la vapori (1).**



**Des. 4. Ventilație cu ajutorul unui singur rost de ventilație – în cazul utilizării foliei cu coeficient ridicat de permeabilitate la vapori (2).**